

## 211系 5600 番台キットエラーについてお詫びと対応について

今回発売いたしました神領 211 系 5600 番台セット、静岡SS編成セットのクモハの配管のエッチングおよび、モハ 210 の車側灯位置に一部間違いがありました。

訂正につきましては、正規の位置に開口する為のテンプレートを作成いたしました。

お手数ですがこのテンプレートを両面テープ等で固定の上、開口してください。間違いの穴ははんだ等で埋めてください。


(ご自身で加工が困難な場合は大阪亀屋までご連絡の上、お送りください。対応いたします。)

お求めのお客様には大変ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

間違いの内容

クモハ 211-5600 配管の開口部が間違い

テンプレートを切り取って、パンタの位置を基準に開口しなおしてください。



モハ 210-5000 車側灯の開口部の間違い

間違いの穴をふさいでテンプレートに合わせて開口してください。

